

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (70) 90

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žilvino g.
(gatvė)

33-B-13
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072420,26
Y= 586818,16



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	132,35	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	0,00	132,35	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—			Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315			Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1		Viršus		
			Apačia		
	Nr.2	PVC	Viršus		AB-Inžineriniai tyrinėjimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
			Apačia	2,23	
	Nr.3		Viršus	130,12	
			Apačia		
	Nr.4		Viršus		Objektas: 01-2713019
			Apačia		
	Nr.5		Viršus		Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavarde)
			Apačia		
	Nr.6		Viršus		Patikrina V. Augūnas (parašas) (pavarde)
			Apačia		
	Nr.7		Viršus		2009 m. 12 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
			Apačia		