

125-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 101

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žilvino g.
(gatvė)

33-B-14
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



$$X = 6072404,41$$

$$Y = 586913,21$$



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		132,15	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		132,15	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzdiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	—	—	
				Apačia	2,62	129,53	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	—	—	AB "Inžineriniai tyrinėjimai"
				Apačia	2,62	129,53	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	—	—	Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,62	129,53	
	Nr.4			Viršus	—	—	Objektas: 01-2213019
				Apačia	—	—	
	Nr.5			Viršus	—	—	Sudarė J. Krukovski
				Apačia	—	—	
	Nr.6			Viršus	—	—	Patikrino V. Augūnas
				Apačia	—	—	
	Nr.7			Viršus	—	—	2010 m. 04 mėn.
				Apačia	—	—	
							(Įrengimo tyrinėjimo data)