

126 -

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)šulinys
(Įrenginio pavadinimas)


Kortelė Nr. (S2P) 102

Vilnius
(Miestas)Balsiai Žilvino g.
(gatvė)33-B-14
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PUUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



$$X = 6072403,18$$

$$Y = 586915,82$$


Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		131,99	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		131,99	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus			AB-Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2			Viršus			
				Apačia	2,20	129,79	
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			

Objektas:	01-2-13019
Sudarė	J.Krukovski
(parašas)	(pavardė)
Patikrino	V.Augėnas
(parašas)	(pavardė)
2010 m. 04 mėn.	
(Įrengimo tyrinėjimo data)	