


Fekalinės kanalizacijos šulinio Nr. 103a	KORTELĖ	33-B14 77/34-0208
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2014	Vilnius	Žilvino
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)



ŠULINIO PJŪVIAI:

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	nėra
Dangtis	ket.	650		132.62		(medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00	132.62	Ar yra vandens?	—
Sienos	bet				Ar yra dujų	—
Dugnas	bet	2000	2.95	129.67		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	110	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
				Apačia 2.02		
	Nr.2	PVC	160	Viršus	Objektas	
				Apačia 2.02		
					2015.01 (kortelės sudarymo data)	
					(kortelę sadarė)	