

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 210 11

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Alko g.
(gatvė)

33-B-14
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės	nėra
Dangtis		KET	550	—		131,92	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		131,92	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PP	—	—			Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PP	600				Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia	3,43	128,49		
	Nr.2	PVC	200	Viršus				
				Apačia	3,43	128,49		
	Nr.3	PVC	110	Viršus				
				Apačia	2,87	129,05		
	Nr.4			Viršus				
				Apačia				
	Nr.5			Viršus				
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				
				Apačia				

Objektas:		01-2713019	
Sudarė		J. Krukovski	
	(parašas)	(pavardė)	
Patikrinęs		V. Augūnas	
	(parašas)	(pavardė)	
2009 m. 11 mėn.			
(Įrengimo tyrinėjimo data)			