

20-

Vandentiekis
(Komunikacija)Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)


Kortelė Nr. 239 112

Vilnius
(Miestas)Balsiai Žalčių g.
(gatvė)33-B-14
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)

PRIRĖSIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



$$X = 6072376,65$$

$$Y = 587006,01$$


Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	150	—		131,69	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		131,69	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		—	—	—			Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		—	—				Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6,6	Viršus	1,82	129,87	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2	PE	110x6,6	Viršus	1,82	129,87	
				Apačia			
	Nr.3	PE	32	Viršus	1,85	129,84	
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Objektas: 01-2-13019
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė  J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrinęs  V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia			