

20-

Vandentiekis
(Komunikacija)Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)


Kortelė Nr. 239 112

Vilnius
(Miestas)Balsiai Žalčių g.
(gatvė)33-B-14
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



$$X = 6072376,65$$

$$Y = 587006,01$$


Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	131,69	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	131,69	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1,82 129,87	
				Apačia	
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 1,82 129,87	
				Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,85 129,84	AB'Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrinęs V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	