

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Inžinieriaus pavadinimas)

Kortelė Nr. 125


Vilnius
(Miestas)

Balsiai Žalčių g.
(gatvė)

33-B-14
(Planšetų nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA




Vertikalusis

Horizontalusis



X= 6072405.45
Y= 587017.17



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Astumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	131.68	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0.00	131.68	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1.84 129.84	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
			Apačia		
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 1.84 129.84	Objektas: 01-2-13019
			Apačia		
	Nr.3	PE	32	Viršus 1.87 129.84	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
			Apačia		
	Nr.4			Viršus	Patikrinė V. Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	2011 m. 09 mėn (Inžinieriaus tyrimo data)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	