



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės	nėra
Dangtis		KET	300	—		130,79	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		130,79	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vandžiai	Nr.1			Viršus			AB'Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia				
	Nr.2	PVC	160	Viršus				
				Apačia	1,81	128,98		
	Nr.3			Viršus				
				Apačia				
	Nr.4			Viršus				
				Apačia				
	Nr.5			Viršus				Objektas: 01-213019
				Apačia				Sudarė  J.Krukovski
	Nr.6			Viršus				(parašas) (pavarde)
				Apačia				Patikrino  V.Augūnas
	Nr.7			Viršus				(parašas) (pavarde)
				Apačia				2009 m. 11 mėn. (Irenimo tyrinėjimo data)