

-42-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Inžinierio pavadinimas)

Kortelė Nr. 319 136

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žalčių g.
(gatvė)

33-B-14
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072370,61
Y= 587102,71



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		130,94	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		130,94	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	—	—	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,00	128,94	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	—	—	
				Apačia	2,00	128,94	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	—	—	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	2,00	128,94	
	Nr.4	PVC	160	Viršus	—	—	
				Apačia	2,00	128,94	
	Nr.5			Viršus	—	—	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	—	—	
	Nr.6			Viršus	—	—	Patikrino V. Augėnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	—	—	
	Nr.7			Viršus	—	—	2009 m. 11 mėn. (Inžinierio tyrimo data)
				Apačia	—	—	