

-44-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (328) 137

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žalčių g.
(gatvė)

33-B-14
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalūs





Horizontalūs



X= 6072369,45
Y= 567105,01



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės	nėra
Dangtis		KET	300	—		130,95	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė			—	0,00		130,95	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PVC	—	—			Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PVC	315				Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1			Viršus			AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia				
	Nr.2	PVC	160	Viršus				
				Apačia	1,95	129,00		
	Nr.3			Viršus				
				Apačia				
	Nr.4			Viršus				
				Apačia				
	Nr.5			Viršus				
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				
				Apačia				

Objektas:	01-2713019	
Sudarė		J. Krukovski
	(parašas)	(pavardė)
Patikrinęs		V. Augūnas
	(parašas)	(pavardė)
2009 m. 11 mėn.		
(Įrengimo tyrinėjimo data)		