

20-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. ~~33~~ 162

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žalčių g.
(gatvė)

33-B-14
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis





Horizontalusis



X= 6072356,21
Y= 586996,37



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	550	—		131,83	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		131,83	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PP	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PP	600	—		—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
				Apačia	2,07	129,76	
	Nr.2	PVC	200	Viršus			
				Apačia	2,07	129,76	
	Nr.3	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2,07	129,76	
	Nr.4	Pvc	160	Viršus			
				Apačia	2,07	129,76	
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
						Objektas: 01-2-3019	
						Sudarė  J.Krukovski (parašas) (pavardė)	
						Patikrino  V.Augūnas (parašas) (pavardė)	
						2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)	