

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 33 164

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žalčių g.
(gatvė)

33-B-14
(Planšetų nomenklatura)


ŠULINIO PUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X = 6072340,77
Y = 586987,98



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—	<u>131,93</u>	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	<u>0,00</u>	<u>131,93</u>	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus		AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	<u>1,98</u> <u>129,95</u>	
	Nr.2	PVC	200	Viršus		
				Apačia	<u>1,98</u> <u>129,95</u>	
	Nr.3	<u>PVC</u>	<u>160</u>	Viršus		Objektas: <u>01-2-13019</u>
				Apačia	<u>1,98</u> <u>129,95</u>	
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė <u>[Signature]</u> J.Krukovskis (parašas) (pavarde)
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		Patikrino <u>[Signature]</u> V.Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia		
						2009 m. <u>11</u> mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)