

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 33 **168**

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žalčionys
(gatvė)

33-B-14
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynes nėra	
Dangtis		KET	150	—		131.86	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0.00		131.86	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos		—	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas		—	—	—		—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus	1.83	130.03		
				Apačia				
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus	1.83	130.03		
				Apačia				
	Nr.3			Viršus			AB "Inžineriniai tyrimai"	
				Apačia				
	Nr.4			Viršus				
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			Objektas: 01-2-13019	
				Apačia				
	Nr.6			Viršus			Sudarė <u>J. Krukavski</u>	
				Apačia				
	Nr.7			Viršus			Patikrino <u>V. Augūnas</u>	
				Apačia				
						2009 m. 11 mėn.	(Įrengimo tyrinėjimo data)	