

48

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)šulinys
(Įrenginio pavadinimas)


Kortelė Nr. 323 186

Vilnius
(Miestas)Balsiai Žalčių g.
(gatvė)33-B-14
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis

X= 6072344,71
Y= 587093,92

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		131,16	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			—	0,00		131,16	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—				Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315				Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1			Viršus			
				Apačia			
	Nr.2	PVC	160	Viršus			AB-Inžineriniai tyrinėjimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	1,05	129,31	
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Objektas: 01-2/13019
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Sudarė J.Krukovskis (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			Patikrinė V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia			
2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)							