

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (24) 207

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žalčių g.
(gatvė)

33-B-14
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



$$X = 6072295,05$$

$$Y = 586945,02$$



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 7 met.
Dangtis	KET	650	—	132,17	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	132,17	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	BET	1500	2,57	129,60	Pastabos: Oro išleidimas
Vamzdžiai	Nr.1	PE	Viršus	2,00	130,17
			Apačia		
	Nr.2	PE	Viršus	2,00	130,17
			Apačia		
	Nr.3		Viršus		
			Apačia		
	Nr.4		Viršus		
			Apačia		
	Nr.5		Viršus		
			Apačia		
	Nr.6		Viršus		
			Apačia		
	Nr.7		Viršus		
			Apačia		
					AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objektas: 01-2-13019
					Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavarde)
					Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavarde)
					2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)