| Vandentiekis | Sklendė | Kortelė Nr. ~~238~~ 209 |
|---|---|---|
| (Komunikacija) | (Įrenginio pavadinimas) | |
| Vilnius | Balsiai Žalčių g. | 33-B-14 |
| (Miestas) | (gatvė) | (Planšeto nomenklatūra) |

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072280,28
Y= 286934,72







| Pavadinimas | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio | | Altitudė |
|---|---|---|---|---|---|
| Dangtis | KET | 150 | — | | 132,10 |
| Žemė | — | — | 0,00 | | 132,10 |
| Sienos | — | — | — | | |
| Dugnas | — | — | | | |
| Vamzdžiai Nr.1 | PE | 110x6.6 | Viršus | 1,85 | 130,25 |
| | | | Apačia | | |
| Nr.2 | PE | 110x6.6 | Viršus | 1,85 | 130,25 |
| | | | Apačia | | |
| Nr.3 | PE | 32 | Viršus | 1,88 | 130,22 |
| | | | Apačia | | |
| Nr.4 | | | Viršus | | |
| | | | Apačia | | |
| Nr.5 | | | Viršus | | |
| | | | Apačia | | |
| Nr.6 | | | Viršus | | |
| | | | Apačia | | |
| Nr.7 | | | Viršus | | |
| | | | Apačia | | |

Lipynes ..... nėra

(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ---- nėra

Ar yra dujų? ---- nėra

Pastabos:

AB "Inžineriniai tyrinėjimai"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objektas: 01-2-13019

Sudarė (parašas) J.Krukovski (pavardė)

Patikrino (parašas) V.Augūnas (pavardė)

2009 m. 11 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)