

(Injénio pavadinimas)

Kortelė Nr.() 223

Vilnius
(Miestas)


Balsai, 2
(qatvè)

33-B-214
(Planšeto nomenklaturā)



ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRI RIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis


$$\begin{array}{r} X = 6072264,40 \\ Y = 587039,19 \end{array}$$

Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės met.
Dangtis		KET	650	—		131,69	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		131,69	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		BET	—	—			Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas.		BET					Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus			AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,30	129,39	
	Nr.2	PE	150	Viršus			
				Apačia	1,35	130,34	
	Nr.3	elek. kab.		Viršus	0,35	131,34	
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			

Objektas:	01-2/13019	
Sudarė		J.Krukovski
	(parašas)	(pavardė)
Patikrino		V.Augūnas
	(parašas)	(pavardė)
2011 m. 12 mėn.		
(Irenimo tyrinėjimo data)		