

Fekalinė kana lizacija... šulinys
(Komunikacija) (Inžinierio pavadinimas)

Kortelė Nr. () 223

Vilnius
(Miestas)


Balsiai, Žalčiai
(gatvė)

33-B-214
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



X= 6072264,40
Y= 587039,19

Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės met.
Dangtis		KET	650	—		131,69	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		131,69	Ar yra vandens? ---- nera
Sienos		BET	—	—			Ar yra dujų? ---- nera
Dugnas		BET					Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus			AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filiatas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,30	129,39	
	Nr.2	PE	150	Viršus			
				Apačia	1,35	130,34	
	Nr.3	elek. kab.		Viršus	0,35	131,34	
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Objektas: 01-2-13019
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė:  J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino:  V Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2011 m. 12 mėn. (Irengimo tyrinėjimo data)
				Apačia			