

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (219) 224

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žalčių g.
(gatvė)

33-B-14
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X = 60722 90 72
Y = 587024,76



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	131,76	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	131,76	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	—	Viršus	—	
			Apačia	—	
	Nr.2	PVC	Viršus	—	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
		160	Apačia	1,68 130,08	
	Nr.3		Viršus	—	Objektas: 01-2/13019
			Apačia	—	
	Nr.4		Viršus	—	Sudarė: J. Krukovski (parašas) (pavardė)
			Apačia	—	
	Nr.5		Viršus	—	Patikrinė: V. Augūnas (parašas) (pavardė)
			Apačia	—	
	Nr.6		Viršus	—	2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
			Apačia	—	
	Nr.7		Viršus	—	
			Apačia	—	