

- 52 -

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 216 228

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Žalčių g.
(gatvė)

Siuksšulys 33-B-14

(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PĖJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA



(0,00)

X = 6072280,65
Y = 587050,96

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės <u>2</u> met.
Dangtis		KET	650	—	<u>131,64</u>	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	<u>0,00</u>	<u>131,64</u>	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		BET	<u>2000</u>	<u>2,30</u>	<u>129,34</u>	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	<u>200x11,6</u>	Viršus <u>1,80</u>	<u>129,84</u>	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
				Apačia		
	Nr.2	PE	<u>200x11,6</u>	Viršus <u>1,80</u>	<u>129,84</u>	
				Apačia		
	Nr.3	PE	<u>110x6,6</u>	Viršus <u>1,80</u>	<u>129,84</u>	Objektas: <u>01-2/13019</u>
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė <u>[Signature]</u> J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		Patikrino <u>[Signature]</u> V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2009 m. <u>11</u> mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia		