

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Inginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (24) 238

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Žalčių g.
(gatvė)


33-B-14
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis

Horizontalusis



$$X = 6072292,68$$

$$Y = 587065,41$$



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	131,57	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	131,57	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PE	110x66	Viršus 1,87	129,76
	Nr.2	PE	110x66	Viršus 1,87	129,76
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,84	129,73
	Nr.4			Viršus	
	Nr.5			Viršus	
	Nr.6			Viršus	
	Nr.7			Viršus	
					AB*Inžineriniai tyrinėjimai* Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objektas: 01-2-13019
					Sudarė (parašas) J.Krukovski (pavardė)
					Patikrino (parašas) V.Augūnas (pavardė)
					2009 m. 11 mėn. (Irengimo tyrinėjimo data)