

Fekalinė kanalizacija (Komunikacija)

šulinys
(Irenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (279) 26

Vilnius
(Miestas)

Balsiar Žalčių g.
(gatvė)


33-B-14
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

$$\begin{array}{l} X = 6072488,76 \\ Y = 587042,99 \end{array}$$

Vertikalusis



Horizontalis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	131,32	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	131,32	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1		Viršus		
			Apačia		
	Nr.2	PVC	Viršus		AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
			Apačia	1,80 129,52	
	Nr.3		Viršus		
			Apačia		
	Nr.4		Viršus		Objektas: 01-2-13019
			Apačia		
	Nr.5		Viršus		Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
			Apačia		
	Nr.6		Viršus		Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavardė)
			Apačia		
	Nr.7		Viršus		2009 m. 11 mėn. (Irenavimo tyrinėjimo data)
			Apačia		