

-71-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (5) 2^a

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žilvino g.
(gatvė)

33-B-14
(Planšetų nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072498,24
Y= 586952,09



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	132,06	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	132,06	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1,80 130,26	
				Apačia	
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 1,80 130,26	
				Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,82 130,24	AB*Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Objektas: 01-273019
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrino V.Augonas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2010 m. 04 mėn. (Įrengimo tyrimo data)
				Apačia	