

-33-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (302) 46

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žalčių g.
(gatvė)

33-B-14
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072477,66
Y= 587141,68



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynes nėra
Dangtis	KET	300	—	130,86	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	130,86	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	—	Viršus	—	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.2	PVC	Apačia	—	
	Nr.3	—	Viršus	—	
	Nr.4	—	Apačia	—	
	Nr.5	—	Viršus	—	Objektas: 01-2-13019
	Nr.6	—	Apačia	—	
	Nr.7	—	Viršus	—	
	Nr.8	—	Apačia	—	
	Nr.9	—	Viršus	—	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
	Nr.10	—	Apačia	—	
	Nr.11	—	Viršus	—	
	Nr.12	—	Apačia	—	
	Nr.13	—	Viršus	—	Patikrinė V. Augonas (parašas) (pavardė)
	Nr.14	—	Apačia	—	
					2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)