

-75-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Inginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (39) 51^a

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žilvino g.
(gatvė)

33-B-14
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072447,15
Y= 586931,35



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	132,18	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	132,18	Ar yra vandens? ——— nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ——— nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1,83 130,35	
				Apačia	
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 1,83 130,35	
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	AB*Inžineriniai tyrimai* Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė J.Krakovski (parašas) (pavarde)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2010 m. 04 mėn. (Inginimo tyrimo data)
				Apačia	