

- 118 -

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 54 54

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žilvino g.
(gatvė)

33-B-14
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072454,91
Y= 586924,32



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		132,13	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		132,13	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Varzažiai	Nr.1			Viršus			
				Apačia			
	Nr.2	PVC	160	Viršus			AB'Inžineriniai tyrimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,05	130,08	
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Objektas: 01-2/3019
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2010 m. 04 mėn. (Įrengimo tyrimo data)
				Apačia			