

-78-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 52a 54a

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žilvino g.
(gatvė)

33-B-14
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PUUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072416,80
Y= 586918,91



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	150	—	132,14	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	132,14	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		—	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus	1,81	130,33
				Apačia	—	—
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus	1,81	130,33
				Apačia	—	—
	Nr.3	PE	32	Viršus	1,83	130,31
				Apačia	—	—
	Nr.4			Viršus	—	—
				Apačia	—	—
	Nr.5			Viršus	—	—
				Apačia	—	—
	Nr.6			Viršus	—	—
				Apačia	—	—
	Nr.7			Viršus	—	—
				Apačia	—	—

AB "Inžineriniai tyrimai"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objektas: 01-2-13019

Sudarė J. Krukovski
(parašas) (pavardė)

Patikrino V. Augėnas
(parašas) (pavardė)

2010 m. 04 mėn.

(Įrengimo tyrimo data)