

- 119 -

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 54 55

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Žilvino g.
(gatvė)


33-B-14
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)



PRIŖIŠIMO SCHEMA

X= 60724 51,86
Y= 586 932,14

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	<u>132,16</u>	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	<u>0,00</u>	<u>132,16</u>	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai:	Nr.1	PVC	200	Viršus	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	Objektas: 01-223019
				Apačia	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	Sudarė: J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Patikrinė: V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	2010 m. 04 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	