

120-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)


Kortelė Nr. 56

Vilnius
(Miestas)Balsiai Žilvino g.
(gatvė)33-B-14
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



$$X = 6072432,32$$

$$Y = 586924,54$$


Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	550	—		132,05	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		132,05	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PP	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PP	600	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	—	—	
				Apačia	2,75	129,30	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	—	—	
				Apačia	2,75	129,30	
	Nr.3			Viršus	—	—	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filiolas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	—	—	
	Nr.4			Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.5			Viršus	—	—	Objektas: 01-2/13019
				Apačia	—	—	
	Nr.6			Viršus	—	—	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia	—	—	
	Nr.7			Viršus	—	—	Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia	—	—	
						2010 m. 04 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)	