

122 -

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)šulinys
(Įrenginio pavadinimas)


Kortelė Nr. 532 59

Vilnius
(Miestas)Balsiai Žilvino g.
(gatvė)33-B-14
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRĖSIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



$$X = 6072427,76$$

$$Y = 586922,73$$
↑
S

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynes nėra
Dangtis	KET	300	—	132,13	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	132,13	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	AB'Inžineriniai tyrinėjimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	Objektas: 01-293019
				Apačia	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	Sudarė: J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Patikrinė: V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	2010 m. 04 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	