

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. ~~285~~ 73^a

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žalčių g.
(gatvė)

33-B-14
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PĖJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	131,60	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	131,60	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1,83 Apačia 129,77	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 1,83 Apačia 129,77	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,86 Apačia 129,74	Objektas: 01-2-13019
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
	Nr.6			Viršus Apačia	Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavardė)
	Nr.7			Viršus Apačia	2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)