

- 23 -

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. ~~25~~ 73^a

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žalčių g.
(gatvė)

33-B-14
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalūs



Horizontalūs



X= 6072419,53
Y= 587022,92



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	131,60	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	131,60	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzžiai:	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1,83 129,77	
				Apačia	
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 1,83 129,77	
				Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,86 129,74	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	