

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (32) 82

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Alko g.
(gatvė)

33-B-14
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072410,35
Y= 587095,60



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	130,74	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	130,74	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1		Viršus		AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
			Apačia		
	Nr.2	PVC	Viršus		
			Apačia	2,45	
	Nr.3		Viršus	128,29	Objektas: 01-213019
			Apačia		
	Nr.4		Viršus		
			Apačia		
	Nr.5		Viršus		Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
			Apačia		
	Nr.6		Viršus		Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavardė)
			Apačia		
	Nr.7		Viršus		2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
			Apačia		