

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Irenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.(3) 9

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žilvino g.
(gatvė)

33-B-14
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRI RIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalis



Pagavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	300	—		132,25	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		132,25	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1			Viršus			AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'	
				Apačia				
	Nr.2	PVC	160		Viršus			2,14 130,11
					Apačia			
	Nr.3				Viršus			
					Apačia			
	Nr.4				Viršus			
					Apačia			
	Nr.5				Viršus			
					Apačia			
	Nr.6				Viršus			
					Apačia			
	Nr.7				Viršus			
					Apačia			
						Objektas: 01-2-13019		
						Sudarė 	J.Krukovskis	
						(parašas)	(pavardė)	
						Patikrino 	V.Augūnas	
						(parašas)	(pavardė)	
						2010 m. 04 mėn.		
						(Irenavimo tyrinėjimo data)		