

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 308 93

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žalčių g.
(gatvė)

33-B-14
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X = 6072426,43
Y = 587121,67



↑
Š

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	130,52	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	130,52	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1		Viršus		
			Apačia		
	Nr.2	PVC	Viršus		AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
			Apačia	2,20	
	Nr.3		Viršus	128,32	
			Apačia		
	Nr.4		Viršus		Objektas: 01-273019
			Apačia		
	Nr.5		Viršus		Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
			Apačia		
	Nr.6		Viršus		Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavardė)
			Apačia		
	Nr.7		Viršus		2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
			Apačia		