

-38-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 33 94

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Žalčių g.
(gatvė)


33-B-14
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072425,11
Y= 587124,49

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		130,63	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		130,63	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—			Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315				Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			
				Apačia	2,95	127,68	
	Nr.2	PVC	200	Viršus			
				Apačia	2,95	127,68	
	Nr.3	PVC	160	Viršus			AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,35	128,28	
	Nr.4			Viršus			Objektas: 01-2-23019
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia			