| | | |
|---|---|---|
| Vandentiekis (Komunikacija) | Sklendė (Įrenginio pavadinimas) | Kortelė Nr.(310) 96 |
| Vilnius (Miestas) | Balsiai Žalčių g. (gatvė) | 33-B-14 (Planšeto nomenklatūra) |

ŠULINIO PJUVIAI (m.)




PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072423,70
Y= 587125,30




| Pavadinimas | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio | | Altitudė |
|---|---|---|---|---|---|
| Dangtis | KET | 150 | — | | 130,63 |
| Žemė | — | — | | 0,00 | 130,63 |
| Sienos | — | — | — | | |
| Dugnas | — | — | | | |
| Vamzdžiai Nr.1 | PE | 110X6,6 | Viršus | 1,81 | 128,82 |
| | | | Apačia | | |
| Nr.2 | PE | 110X6,6 | Viršus | 1,81 | 128,82 |
| | | | Apačia | | |
| Nr.3 | PE | 32 | Viršus | 1,84 | 128,79 |
| | | | Apačia | | |
| Nr.4 | | | Viršus | | |
| | | | Apačia | | |
| Nr.5 | | | Viršus | | |
| | | | Apačia | | |
| Nr.6 | | | Viršus | | |
| | | | Apačia | | |
| Nr.7 | | | Viršus | | |
| | | | Apačia | | |

Lipynes ..... nėra
(Medžiaga, kiekis)
Ar yra vandens? ---- nėra
Ar yra dujų? ---- nėra
Pastabos:

AB"Inžineriniai tyrinėjimai"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objektas: 01-2-13019

Sudarė (parašas) J.Krukovski (pavardė)

Patikrino (parašas) V.Augūnas (pavardė)

2009 m. 11 mėn.
(Įrenginio tyrinėjimo data)