

- 5 -

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (80) 100

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Kaukų g.
(gatvė)

33-B-15
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 7 met.
Dangtis		KET	650	—	129,29	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	—	129,29	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		BET	1000	2,87	126,42	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6,6	Viršus 2,39	126,91	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.2			Viršus 2		
	Nr.3			Apačia		
	Nr.4			Viršus		
	Nr.5			Apačia		Objektas: 01-2-13019
	Nr.6			Viršus		
	Nr.7			Apačia		
				Viršus		
				Apačia		Sudarė <u>[Signature]</u> J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Viršus		
				Apačia		
				Viršus		
				Apačia		Patikrino <u>[Signature]</u> V. Augūnas (parašas) (pavardė)
				Viršus		2009 m. 10 mėn.
				Apačia		(Įrengimo tyrinėjimo data)