

Fekalinė kanalizacija (Komunikacija)

šulinsys
(Ireneginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (76) 105

Vilnius
(Miestas)


Balsai Bubilo g.
(oatyé)

33-B-15
(Planšetnā nomenklatūra)



ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIŠIMO SCHEMA

Vertikalisierung



Horizontal analysis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 16
Dangtis		KET	650	—	130,40	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	130,40	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		BET	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		BET	1500	4,15	126,25	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus Apačia 4,22	126,78	AB "Inžineriniai tyrimėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.2	PVC	200	Viršus Apačia 4,22	126,18	
	Nr.3	PVC	200	Viršus Apačia 3,02	127,38	
	Nr.3'	PVC	200	Viršus Apačia 4,18	126,22	Objektas: 01-2-13019 Sudarė: J. Krukovskis (parašas) (pavarde) Patikrinė: V. Augėnas (parašas) (pavarde)
	Nr.5			Viršus Apačia		
	Nr.6			Viršus Apačia		
	Nr.7			Viršus Apačia		
	2009 m. 10 mėn. (Irengimo tyrimėjimo data)					