

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Irenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 330 107

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Alko g.
(gatvė)

33-B-15
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės
Dangtis	KET	650	—	130,81	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	130,81	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	BET	1500	4,07	126,74	Pastabos:
Vanzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	2009 m. 11 mėn.
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	(Irengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	