

-60-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Inginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 40 11

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Ragės g.
(gatvė)

33-B-15
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072501,44
Y= 587247,59



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		130,55	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		130,55	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	—	—	Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	—	—	AB "Inžineriniai tyrimai"
				Apačia	2,35	128,20	
	Nr.3	—	—	Viršus	—	—	Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	—	—	
	Nr.4	—	—	Viršus	—	—	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	—	—	
	Nr.5	—	—	Viršus	—	—	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	—	—	
	Nr.6	—	—	Viršus	—	—	Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	—	—	
	Nr.7	—	—	Viršus	—	—	2009 m. 11 mėn. (Irenimo tyrimo data)
				Apačia	—	—	