

-3-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 77 112

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Bubilo g. - Balsių 33-B-15
(gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PĖUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės 9 met.
Dangtis		KET	650	—		130,56	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		130,56	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		BET	2000	2,90		127,66	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PE	200x11,9	Viršus	2,40	128,16	AB'Inžineriniai tyrimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
				Apačia			
	Nr.2	PE	200x11,9	Viršus	2,40	128,16	
				Apačia			
	Nr.3	PE	200 x 11,9	Viršus	2,40	128,16	
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
Objektas: 01-2-13019							
Sudarė  J.Krukovski (parašas) (pavardė)							
Patikrino  V.Augėnas (parašas) (pavardė)							
2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrimo data)							