

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)šulinys
(Įrenginio pavadinimas)


Kortelė Nr. (334) 114

Vilnius
(Miestas)Balsiai Bubilo g.
(gatvė)33-B-15
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



$$X = 6072365,25$$

$$Y = 587233,23$$

Alkag.

Bubilo g.

S

Pavadinimas	Medžiagà	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	550	—	130,57	(Medžiaga, kiekis)
Zemė	—	—	0,00	130,57	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PP	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PP	600	—	—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	3,32 127,25
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	3,32 127,25
				Apačia	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	1,67 128,90
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	

AB "Inžineriniai tyrimai"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objektas: 01-2-13019

Sudarė J. Krukovski
(parašas) (pavarde)Patikrino V. Augūnas
(parašas) (pavarde)2009 m. 10 mėn.
(Įrengimo tyrimo data)