

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 332 115

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Bubilo g.
(gatvė)

33-B-15
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



$x = 6072369,59$
 $y = 587222,73$



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės 17
Dangtis		KET	650	—		130,35	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		130,35	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		BET	1500	4,30		126,05	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	4,32	126,03	
	Nr.2	PVC	200	Viršus			
				Apačia	4,32	126,03	
	Nr.3	PVC	200	Viršus			
				Apačia	3,27	127,08	
	Nr.3'	PVC	200	Viršus			
				Apačia	4,36	125,99	
	Nr.4	PVC	160	Viršus			
				Apačia	3,42	126,93	
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
Objektas: 01-2-13019						Sudarė  J.Krukovski (parašas) (pavarde)	
Patikrino  V.Augūnas (parašas) (pavarde)							
2009 m. 10. mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)							