

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.() 118

Vilnius
(Miestas)


Balsiai *Bubilo - Balsių 33-B-15*
(gatvė)

(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRĖSIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072366,29
Y= 587245,22



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	130,07	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	+0,43	130,50	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	200x11,9	Viršus 2,00 128,07	
			Apačia		
	Nr.2	PE	200x11,9	Viršus 2,00 128,07	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
			Apačia		
	Nr.3	PE	32	Viršus 2,06 128,01	
			Apačia		
	Nr.4			Viršus	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2010 m. 10. mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	