

- 6 -

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 78 122

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Bubilo g. - Ragės 33-B-15
(gatvė)

(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X = 6072379,09
Y = 587283,70



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės 8 met.
Dangtis	KET	650	—	<u>130,13</u>	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	<u>0,00</u>	<u>130,13</u>	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	BET	<u>2000</u>	<u>2,55</u>	<u>127,58</u>	Pastabos:
Vamzdžiai:	Nr.1	PE - <u>200x14,9</u>	Viršus <u>1,99</u>	<u>128,14</u>	AB'Inžineriniai tyrimėjimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
			Apačia		
	Nr.2	PE <u>200x14,9</u>	Viršus <u>1,99</u>	<u>128,14</u>	
			Apačia		
	Nr.3	PE <u>110x6,6</u>	Viršus <u>2,03</u>	<u>128,10</u>	Objektas: <u>01-2713019</u>
			Apačia		
	Nr.4		Viršus		
			Apačia		
	Nr.5		Viršus		
			Apačia		
	Nr.6		Viršus		
			Apačia		
	Nr.7		Viršus		
			Apačia		
					Sudarė <u>[signature]</u> J.Krukovski (parašas) (pavarde)
					Patikrinė <u>[signature]</u> V.Augūnas (parašas) (pavarde)

2009 m. 10 mėn.
(Įrengimo tyrimėjimo data)