

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. ~~46~~ 123

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Ragės g.
(gatvė)

33-B-15
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072402,14
Y= 587281,72



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—	130,72	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	130,72	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamžaižiai	Nr.1			Viršus		AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia		
	Nr.2	PVC	160	Viršus		
				Apačia	2,15	
	Nr.3			Viršus		Objektas: 01-2913019
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia		