

-68-

Fekalinė kanalizacija  
(Komunikacija)

Šulinys  
(Inžinierio pavadinimas)

Kortelė Nr. (64) 124

Vilnius  
(Miestas)


Balsiai Ragės g.  
(gatvė)

33-B-15  
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072401,66  
Y= 587276,48



| Pavadinimas |      | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio |      | Altitudė | Lipynės ..... nėra                            |
|-------------|------|----------|-----------|----------------------|------|----------|-----------------------------------------------|
| Dangtis     |      | KET      | 300       | —                    |      | 130,46   | (Medžiaga, kiekis)                            |
| Žemė        |      | —        | —         | 1,00                 |      | 130,46   | Ar yra vandens? — nėra                        |
| Sienos      |      | PVC      | —         | —                    |      |          | Ar yra dujų? — nėra                           |
| Dugnas      |      | PVC      | 315       |                      |      |          | Pastabos:                                     |
| Vamzdžiai   | Nr.1 | PVC      | 200       | Viršus               |      |          |                                               |
|             |      |          |           | Apačia               | 2,16 | 128,30   |                                               |
|             | Nr.2 | PVC      | 200       | Viršus               |      |          | AB "Inžineriniai tyrinėjimai"                 |
|             |      |          |           | Apačia               | 2,16 | 128,30   |                                               |
|             | Nr.3 | PVC      | 160       | Viršus               |      |          | Filialas "TOPOGRAFIJA"                        |
|             |      |          |           | Apačia               | 2,16 | 128,30   |                                               |
|             | Nr.4 |          |           | Viršus               |      |          | Objektas: 01-2/3019                           |
|             |      |          |           | Apačia               |      |          |                                               |
|             | Nr.5 |          |           | Viršus               |      |          | Sudarė J. Krukovski<br>(parašas) (pavardė)    |
|             |      |          |           | Apačia               |      |          |                                               |
|             | Nr.6 |          |           | Viršus               |      |          | Patikrinė V. Augūnas<br>(parašas) (pavardė)   |
|             |      |          |           | Apačia               |      |          |                                               |
|             | Nr.7 |          |           | Viršus               |      |          | 2009 m. 11 mėn.<br>(Įrengimo tyrinėjimo data) |
|             |      |          |           | Apačia               |      |          |                                               |

2009 m. 11 mėn.  
(Inžinierio tyrinėjimo data)