

-7-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 68 154

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Būbilo g.
(gatvė)

33-B-15
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		130,42	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		130,42	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—			Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315				Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,58	127,84	
	Nr.2	PVC	200	Viršus			
				Apačia	2,58	127,84	
	Nr.3	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2,58	127,84	
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
Objektas: 01-2/13019							
Sudarė J. Krukovski							
(parašas) (pavardė)							
Patikrino V. Augūnas							
(parašas) (pavardė)							
2009 m. 10 mėn.							
(Įrengimo tyrinėjimo data)							